

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書


- 一、發生時間：102 年 12 月 17 日（星期二）06 時 52 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：內灣線竹東站，新竹站起點 K16+813。
- 四、事故種類：平交道事故（民眾受傷）
- 五、事故摘要：第 1803 次車內灣站準點(06:30)開車,06:52 駛至竹東站 K16+813 東林路三甲平交道前，司機員發現一男子由山側跨越平交道，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子被撞受傷，立即通報相關單位，傷者由 119 救護車送竹東榮民醫院，醫師檢查僅受輕傷，經包紮治療出院，為配合警方蒐證需要，本次車現場停留 36 分鐘於 07:28 放行續駛，竹東站計晚 37 分（07:29）到達，未影響其他列車，案由新竹路警所處理。警方調查，傷者是竹東車站附近遊民，行動遲緩，平交道遮斷器放下之前已進入平交道，因走路緩慢，當時又沒有其他過路行人，列車接近來不及走避，致被擦撞。
- 六、處置過程：

時間	說明
06:30	第 1803 次車內灣站開車。
06:52	司機員發現一男子由山側跨越平交道，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子被撞受傷。
06:58	鐵路警察局新竹分駐所接獲通報。
07:03	傷者由 119 救護車送醫。
07:18	鐵路警察局新竹分駐所派員警到達現場處理。
07:27	本次車經鐵路警察局新竹路警所蒐證完成，列車放行。

- 七、事故影響情形
 - （一）人員傷亡情形：民眾 1 人受傷。
 - （二）設備受損情形：無。
 - （三）運轉影響情形：本次車晚 37 分，未影響其他列車。
- 八、原因分析：民眾侵入路線。
- 九、檢討改進事項：辦理平交道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。
- 十一、事故現場照片：附件 2。

竹中-內灣間號誌軌道佈置圖(竹東-九鐵頭間)

10



修改日期	修改內容
A100.08.11	
B100.09.12	
C100.08.14	
D	
E	

附件 2

