

## 交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 11 月 08 日（星期五）12 時 28 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：新左營~楠梓間 K392+408 煉油廠前三甲平交道
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 3158 次車新左營站晚 2 分（12:25）開車，行駛西正線，12:28 駛至新左營~楠梓間「煉油廠前」三甲平交道前，司機員察覺車上平交道緊急告警裝置鳴響，立即緊急煞車，惟因距離過近停車不及，以約 10K/H 車速碰撞停滯在平交道上之小廂型車，該車彈至東、西正線間致雙線均不通，本路機車、平交道設備無損，幸無人員受傷，12:54 東正線先恢復行車、13:04 蒐證完成放行續駛，恢復雙單線行車，楠梓站晚計 40 分（13:08）到達，案由高雄路警所處理，經警方調查，該廂型車由海側行經平交道時突然故障，駕駛雖下車按緊急按鈕，惟仍停車不及，被列車以低速輕微碰撞。
- 六、處置過程：

時間	說明
12：25	第 3158 次車新左營站晚 2 分開車，行駛西正線。
12：28	駛至新左營~楠梓間「煉油廠前」三甲平交道前，司機員察覺車上平交道緊急告警裝置鳴響，立即緊急煞車，惟因距離過近停車不及，以約 10K/H 車速碰撞停滯在平交道上之小廂型車，該車彈至東、西正線間致雙線均不通，立即通報楠梓站。
12：50	高雄路警所員警到達現場蒐證。
12：54	東正線開通。
13：04	警方蒐證完成，現場放行，恢復雙單線行車。
13：08	第 3158 次車到達楠梓站。

- 七、事故影響情形
  - （一）人員傷亡情形：無。
  - （二）設備受損情形：無。
  - （三）運轉影響情形：552/40 分、171/26 分、3153/26 分、3518/15 分、3162/28 分、174/4 分、702/8 分、3114/16 分，計 8 列次/163 分。
- 八、原因分析：公路汽車停滯平交道。
- 九、檢討改進事項：加強平交道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。
- 十一、事故現場照片：如附件 2。



附件 2：事故現場照片

