

## 交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：103 年 09 月 25 日（星期四）07 時 57 分
- 二、天候：晴天
- 三、發生地點：潮州~南州站間田寮路三甲平交道。
- 四、事故種類：平交道事故。
- 五、事故摘要：第 301 次車潮州站晚 2 分(07:53)開車，7:57 通過潮州~南州站間田寮路三甲平交道時，1 名機車女騎士突由海側闖入平交道直接衝撞通過中之列車第 1 車後端車門處(由號誌總機調閱平交道監視記錄畫面得知)，由現場民眾通報 119 轉報南州站，立即通報相關單位，受傷女騎士由救護車送東港安泰醫院急救(左腿骨斷裂)，第 301 次車司機因不知情故現場未停車，案由屏東路警所處理。

### 六、處置過程：

時間	說明
07：53	第 301 次車潮州站晚 2 分(07:53)開車。
07：57	第 301 次車通過潮州~南州站間田寮路三甲平交道時，1 名機車女騎士突由海側闖入平交道直接衝撞通過中之列車第 1 車後端車門處，第 301 次車司機因不知情故現場未停車。
07：59	現場民眾通報 119 轉報南州站。
08：00	立即通報相關單位。
08：05	崁頂派出所員警及救護車到達現場，立即將傷者送醫。
08：10	屏東路警到達現場蒐證及處理善後。

### 七、事故影響情形

- (一) 人員傷亡情形：民眾 1 人左腿骨斷裂。
- (二) 設備受損情形：無。
- (三) 運轉影響情形：302/17 分。

八、原因分析：機車女騎士突由海側闖入平交道直接衝撞通過中之列車第 1 車後端車門處。


### 九、檢討改進事項：

加強平交道安全宣導。

十、事故地點路線軌道配置圖：如附件 1。

十一、事故現場照片：附件 2。

附件 1



附件 2

1.07:57:28 列車通過



2.機車騎士於 07:57:30.接近

