

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書


- 一、發生時間：104 年 03 月 29 日（星期日）14 時 55 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：平溪線十分~大華站間
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 4725 次車十分站準點(14:50)開車，行駛至十分~大華站間(K4+700)前，司機員發現一名路人蹲在山側路線旁拍照侵入路線，立即鳴笛警告並緊急剎車，該人閃避不及被撞及膝蓋受傷(撕裂傷)，立即通報相關單位，由救護車於 15:25 到達現場，15:30 將傷者送醫急救，路警於 15:37 到達，採證後於 15:56 放行，本次車三貂嶺站晚 63 分(16:08)到達，影響: 4728/53 分、4727/41 分，案由瑞芳路警所偵辦中。(慰問單位:宜蘭工務段)
- 六、處置過程：

時間	說明
14:50	第 4725 次車十分站準點開車。
14:55	第 4725 次車行駛至十分~大華站間(K4+700)前，司機員發現一名路人蹲在山側路線旁拍照侵入路線，立即鳴笛警告並緊急剎車，該人閃避不及被撞及膝蓋受傷(撕裂傷)，立即通報相關單位。
15:25	救護車到達現場。
15:30	救護車將傷者送醫急救。
15:37	路警到達現場。
15:56	路警採證後放行。
16:08	本次車三貂嶺站晚 63 分到達。

- 七、事故影響情形：
  - (一) 人員傷亡情形：1 人受傷（民眾）。
  - (二) 設備受損情形：本路設備無損。
  - (三) 運轉影響情形：4728/53 分、4727/41 分。
- 八、原因分析：民眾拍照侵入路線。
- 八、檢討改進事項：加強媒體對民眾勿侵入車輛界限拍照注意安全宣導。。
- 九、事故地點路線軌道配置圖：(如附件)

附件: 事故現場路線軌道配置圖:

事故地點: 平溪線十分~大華站間(K4+700)



平溪線