

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：103 年 01 月 31 日（星期五）16 時 48 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：竹南~談文間東正線（K126+925）
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 2541 次車談文站晚 1 分（16:46）開車，行駛東正線，16:48 駛至竹南~談文間 K126+925 處前，司機員發現一男子突由山側闖入路線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子被撞受傷，立即通報竹南站召救護車將傷者送苗栗為恭醫院救治，車上旅客由第 522 次車在現場接駁回竹南站後換乘第 2543 次（較原車次晚 63 分），經配合警方蒐證後，17:47 現場開車，談文站計晚 60 分（17:50）到達，案由竹南路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
16：46	第 2541 次車竹南站晚 1 分開車，行駛東正線。
16：48	駛至竹南~談文間 K126+925 處前，司機員發現一男子突由山側闖入路線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子被撞受傷，立即通報竹南站召救護車將傷者送苗栗為恭醫院救治。
17：10	第 522 次在現場辦理旅客接駁，17:23 將旅客接回竹南站改乘第 2543 次。
17：31	警方蒐證完成，第 2541 次現場放行。
17：47	第 2541 次現場開車。
17：50	事故第 2541 次到達談文站。

- 七、事故影響情形
 - （一）人員傷亡情形：民眾 1 人受傷。
 - （二）設備受損情形：無。
 - （三）運轉影響情形：552/13 分、130/7 分、2544/14 分、2543/3 分，計 4 列次 /37 分。。
- 八、原因分析：民眾侵入路線。
- 九、檢討改進事項：積極配合生命線等單位，辦理民眾尊重生命宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件一。
- 十一、事故現場照片：無。

附件一：事故地點路線軌道配置圖

