

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：103 年 02 月 21 日（星期五） 09 時 22 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：湖口~新豐站間 K90+962
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 113 次車湖口站晚 3 分（09：20）通過，行駛東正線，09：22 駛至湖口~新豐間 K90+962「信勢村」三甲平交道前，司機員發現一男子騎機踏車停在山側平交道遮斷桿內側侵入路線淨空，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被輕微擦撞到前輪，立即通報相關單位，由司機員下車查看，幸無人員受傷，本路機車無損，現場停車 12 分鐘後續駛，新豐站計晚 17 分通過，案由新竹路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
09：22	第 113 次車司機員發現一男子騎機踏車停在山側平交道遮斷桿內側侵入路線淨空，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該機踏車被輕微擦撞到前輪，立即通報相關單位。
09：25	由司機員下車查看，幸無人員受傷，現場僅留下肇事機踏車該騎士已不見蹤影，本路機車無損，現場停車 12 分鐘後續駛。
09：34	第 113 次車新豐站計晚 17 分通過。
09：45	新竹路警所派員到達現場，該肇事騎士已回到現場欲取回機踏車去修理，經作完筆錄後放行。

- 七、事故影響情形
  - （一）人員傷亡情形：無。
  - （二）設備受損情形：無。
  - （三）運轉影響情形：影響：1131/15 分、1133/6 分，計 2 列次/21 分。
- 八、原因分析：機踏車騎士侵入平交道。
- 九、檢討改進事項：加強平交道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件。
- 十一、事故現場照片：無。

