

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 10 月 17 日（星期四） 13 時 42 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：五堵招呼站
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 504 次車五堵招呼站擬晚 7 分（13：42）通過時，司機員發現一男旅客站於路線上，立即鳴笛並緊急煞車該旅客閃避爬上月台不及擦撞腿部受傷，立即通報相關單位，由 119 救護車送汐止國泰醫院救治，為配合警方蒐證需要，本次車現場停車 23 分鐘後於 14：05 放行續駛，案由松山路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
13：42	第 504 次車五堵招呼站晚 7 分通過，司機員發現一男子站於路線上月台邊，立即鳴笛並緊急煞車，該男子迅速爬上月台不及腿部被擦撞，即報相關單位。
13：43	五堵站立即通報 119 救護車派員搶救。
13：56	119 救護車到達現場將傷者送醫院國泰醫院救治。
14：05	松山鐵路派出所員警抵達事故現場。
14：05	第 504 次車由現場開車。

- 七、事故影響情形：
  - （一）人員傷亡情形：旅客 1 人受傷。
  - （二）設備受損情形：無。
  - （三）運轉影響情形：1208/22 分、4188/20 分、1212/16 分、116/9 分、1214/3 分，計 5 列次/70 分。
- 八、原因分析：一男旅客站於路線上（月台邊）閃避爬上月台不及擦撞。
- 九、檢討改進事項：加強媒體對民眾愛惜生命宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件。
- 十一、事故現場照片：無。

附件：

