


交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 06 月 26 日（星期五）18 時 27 分
- 二、天候：暗
- 三、發生地點：南靖~嘉義站間(鴿溪路三甲平交道)
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 3184 次車南靖站晚 3 分(18:23)開車，行駛西正線至南靖~嘉義站間鴿溪路三甲平交道前，司機員發現平交道柵欄已經放下，1 輛轎車停在平交道，前端侵入柵欄內車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該轎車前端被擦撞受損，本局電聯車左前端鈑凹陷，幸無人傷亡，路警到達採證後，本次車於 19:10 放行續駛，嘉義站計晚 52 分(19:21)到達，現場由吊車將障礙車輛吊離後於 19:39 恢復西正線通車，案由嘉義路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
18:23	第 3184 次車南靖站晚 3 分開車。
18:27	第 3184 次車行駛西正線至南靖~嘉義站間鴿溪路三甲平交道前，司機員發現平交道柵欄已經放下，1 輛轎車停在平交道，前端侵入柵欄內車輛界限，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該轎車前端被擦撞受損，本局電聯車左前端鈑凹陷，幸無人傷亡
19:10	路警採證後第 3184 次車現場放行續駛。
19:21	第 3184 次車嘉義站計晚 52 分到達。
19:39	現場由吊車將障礙車輛吊離後恢復西正線通車。

- 七、事故影響情形：
 - (一) 人員傷亡情形：無。
 - (二) 設備受損情形：電聯車左前端鈑凹陷，損失額總計 96 萬 3647 元已經向肇事者求償。
 - (三) 運轉影響情形：146/8 分、522/24 分、148/14 分、3188/32 分、3192/22 分、3194/10 分、553/2 分、3217/25 分、3213/24 分、6901/20 分、175/12 分，計 11 列/193 分，旅客約 3460 人。
- 八、原因分析：公路駕駛違規搶越平交道不成，將轎車停在平交道內被列車撞擊。
- 九、檢討改進事項：加強媒體對民眾宣導遵守道路交通安全之教育。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：
 - 路線型態：鐵路與公路平面交叉
 - 路段防護設施設置情形：平交道警報裝置作用正常。
 - 路段周邊環境：公路係嘉義 42 號鄉道。
 - 監視系統：有



十一、事故現場監視錄影照片：

圖 1. 轎車由西向東通過平交道前遮斷桿已開始放下



圖 2. 該轎車意圖搶越平交道



圖 3. 該轎車意圖搶越不成欲退回時被入口端遮斷桿擋住



圖 4. 轎車駕駛下車




圖 5. 轎車駕駛意圖拉起遮斷桿




圖 6. 第 3184 次車已經到達



圖 6. 第 3184 次車緊急剎車不及

