

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 06 月 06 日（星期四） 07 時 40 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：潮洲~崁頂站間 K44+516
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 701 次車潮洲站晚 6 分（07：35）開車，07：40 駛至潮洲~崁頂站間 K44+516 田寮路(三甲)平交道前，司機員發現一機踏車男騎士正在搬動倒在平交道上之機踏車，立即鳴笛並緊急煞車，騎士及時閃避幸未被撞及，機踏車不及牽離被撞損毀，即報相關單位。(經調閱監視器畫面，該男子騎機踏車由海側闖越平交道時，撞到平交道入口端柵欄跌倒輕微受傷，機踏車滑進路線上。)傷者由 119 救護車送東港安泰醫院救治，本路車輛及平交道設備無損壞，現場停車 15 分鐘後續駛，南州站晚 21 分到達，案由屏東路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
07：35	第 701 次車潮洲站晚 6 分開車。
07：40	田寮路平交道前，司機員發現一男子在平交道上搬動倒在路線上之機踏車，立即鳴笛並緊急煞車，該人及時閃避幸未被撞及，機踏車不及牽離被撞損毀，即報相關單位。
07：50	119 救護車到達現場將傷者送東港安泰醫院。
07：55	工務、電務人員抵達現場會勘，本次車現場開車。
07：58	本次車到達南州站，路線恢復正常行車。

- 七、事故影響情形：
  - (一) 人員傷亡情形：民眾 1 人受傷。
  - (二) 設備受損情形：無。
  - (三) 運轉影響情形：影響 701/15 分、301/8 分、302/7 分、3512/4 分，計 4 列次/34 分
- 八、原因分析：機踏車闖越平交道。
- 九、檢討改進事項：加強平交道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：無。
- 十一、事故現場照片：如附件。

崁頂（招呼）站北端田寮路平交道(由南向北方向)

