


## 交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 01 月 18 日（星期日）17 時 53 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：台中港~清水站間 K188+700
- 四、事故種類：人員受傷事故。
- 五、事故摘要：第 2541 次車台中港站晚 2 分(17:49)開車，行駛西正線至台中港~清水站間 K188+700 前，司機員發現有名路人在路線旁海側拍照侵入車輛界線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該路人被撞受傷，立即通報相關單位，救護車於 17:58 到達將傷者送醫急救，路警於 18:20 到達，現場經路警採證後於 18:25 放行，本次車清水站晚 54 分(18:34)到達，案由大甲路警所偵辦中。
- 六、處置過程：

時間	說明
17:49	第 2541 次車台中港站晚 2 分(17:49)開車。
17:53	第 2541 次車行駛西正線至台中港~清水站間 K188+700 前，司機員發現有名路人在路線旁海側拍照侵入車輛界線，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該路人被撞受傷，立即通報相關單位。
17:58	救護車到達將傷者送醫急救。
18:20	路警所警員到達現場。
18:25	路警採證完畢列車放行。
18:34	本次車清水站晚 54 分到達。

- 七、事故影響情形：
  - (一) 人員傷亡情形：1 人受傷（民眾）。
  - (二) 設備受損情形：本路設備無損。
  - (三) 運轉影響情形：2541/54 分、2627/29 分、5957/8 分、2543/3 分、2548/5 分、2622/8 分，計 6 列/107 分。
- 八、原因分析：民眾侵入路線。
- 八、檢討改進事項：加強媒體對民眾愛惜生命宣導。。
- 九、事故地點路線軌道配置圖：(如附件 1)
- 十、事故照片(如附件 2)

附件 1: 事故現場路線軌道配置圖:



附件 2: 事故現場照片

