

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 02 月 23 日（星期一）16 時 04 分
- 二、天候：雨
- 三、發生地點：瑞芳~四腳亭間瑞芳街三甲平交道
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：16:04 許，瑞芳號誌分駐所值班人員於平交道監視設備畫面發現一輛大客車由海側駛入四腳亭~瑞芳間「瑞芳街」三甲平交道後停住，且車上人員陸續下車，隨即現場有人按下平交道緊急按鈕，立即通報瑞芳站，值班站長即轉報行控室調度員，將瑞芳站上、下行號誌均取消，並通知路警及派站員趕至現場查看，為基隆客運大客車在平交道上故障熄火，東、西正線及深澳支線均受影響，於 16:11 協同現場民眾合力將該車推離平交道，案由瑞芳路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
16：04	瑞芳號誌分駐所值班人員於平交道監視設備畫面發現一輛大客車由海側駛入四腳亭~瑞芳間「瑞芳街」三甲平交道後停在平交道上。
16：05	瑞芳號誌分駐所值班人員發現車上人員陸續下車，隨即現場有人按下平交道緊急按鈕，立即通報瑞芳站。
16：06	瑞芳值班站長向瑞芳路警所報案並派站員 1 名與員警趕往平交道查看。
16：09	瑞芳路警所警員及瑞芳站務員到達現場。
16：11	協同現場民眾合力將該大客車推離平交道，恢復正常行車。

- 七、事故影響情形
 - (一) 人員傷亡情形：無。
 - (二) 設備受損情形：無。
 - (三) 運轉影響情形：236/6 分、223/7 分、4183/7 分、4732/9 分、4727/3 分，計 5 列次/32 分，。
- 八、原因分析：公路汽車停滯平交道。
- 九、檢討改進事項：加強平交盜道安全宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件一。
- 十一、事故現場照片：如附件二。

附件一：事故地點路線軌道配置圖



附件二：事故現場照片：瑞芳街平交道

