

交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：102 年 08 月 28 日（星期三）10 時 36 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：嘉義~南靖站間「粗溪村」三甲平交道 K302+376
- 四、事故種類：平交道事故
- 五、事故摘要：第 105 次車嘉義站晚 4 分(10:33)開車，行駛東正線，10:36 駛至嘉義~南靖間 K302+376「粗溪村」三甲平交道前，司機員發現一男子騎腳踏車由山側進入平交道後滯留在路線上，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子遭列車以低速（10K/H）碰撞受傷，立即通報相關單位，由南靖站召救護車將傷者送嘉義市榮民醫院救治，為配合警方蒐證，本次車現場停車 31 分，11:07 蒐證完成放行續駛，南靖站計晚 36 分（11:10）通過，案由嘉義路警所處理。
- 六、處置過程：

時間	說明
10：33	第 105 次車嘉義站晚 4 分開車，行駛東正線。
10：36	駛至嘉義~南靖間 K302+376「粗溪村」三甲平交道前，司機員發現一男子騎腳踏車由山側進入平交道後滯留在路線上，立即鳴笛並緊急煞車但已不及，該男子遭列車以低速（10K/H）碰撞受傷，立即通報相關單位。
10：49	嘉義路警所員警趕到現場。
10：50	救護車將傷者送嘉義榮民醫院救治。
11：07	路警蒐證完畢檢察官同意放行。
11：08	事故列車現長開車
11：10	事故列車晚 36 分通過南靖站。

- 七、事故影響情形：
  - （一）人員傷亡情形：民眾 1 人輕傷。
  - （二）設備受損情形：無。
  - （三）運轉影響情形：3153/23 分、655B/5 分、512/20 分、118/20 分、3183/18 分，計 5 列次/86 分。
- 八、原因分析：民眾侵入路線。
- 九、檢討改進事項：
  - （一）加強平交道安全宣導。
  - （二）加強各媒體對民眾愛惜生命之宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：如附件。
- 十一、事故現場照片：無。

附件：事故地點路線軌道配置圖

日期及時間：102 年 8 月 28 日 10 時 36 分

地點：K302+376「粗溪村」三甲平交道

