


交通部臺灣鐵路管理局 行車事故報告書

- 一、發生時間：104 年 03 月 24 日（星期二）10 時 00 分
- 二、天候：晴
- 三、發生地點：萬華站東副正線
- 四、事故種類：人員受傷事故
- 五、事故摘要：第 603B 次車萬華站早 1 分(10:00)通過萬華站東副主正線，行駛至第 5 車位置時，司機員發現第 2 月台第 7 車位置有一名旅客，突然由月台候車座位起身跳下路線，立即緊急剎車但已不及，該名旅客被撞及受傷(多處骨折及挫傷)，立即通報相關單位，由救護車於 10:10 到達將傷者送醫急救，路警於 10:15 到達，現場經路警採證後於 10:50 放行，本次車萬華站晚 53 分(10:54)開車，未影響其他列車，案由台北路警所偵辦中。(慰問單位:台北運務段)
- 六、處置過程：

時間	說明
10:00	第 603B 次車萬華站早 1 分通過萬華站東副主正線，行駛至第 5 車位置時，司機員發現第 2 月台第 7 車位置有一名旅客，突然由月台候車座位起身跳下路線，立即緊急剎車但已不及，該名旅客被撞及受傷(多處骨折及挫傷)，立即通報相關單位。
10:10	救護車到達將傷者送醫急救。
10:15	路警到達現場。
10:50	路警採證後放行。
10:54	本次車萬華站晚 53 分開車。

- 七、事故影響情形：
 - (一) 人員傷亡情形：1 人受傷（民眾）。
 - (二) 設備受損情形：本路設備無損。
 - (三) 運轉影響情形：未影響其他列車。
- 八、原因分析：經調閱萬華站監視錄影，本次車進站行駛至第 5 車位置時，該名旅客從月台候車椅起身跳下路線，司機員發現立即緊急停車但已不及。
- 九、討改進事項：加強媒體對民眾愛惜生命宣導。
- 十、事故地點路線軌道配置圖：



萬華站
 第2版101年12月1日發行
 下次檢核日期102年7月1日(第3版)